

南魚沼地区の地盤沈下(43)

平成31年 3 月

新潟県県民生活・環境部

は じ め に

この資料は、平成30年度における新潟県南魚沼地区の地盤沈下に係る調査について、下記機関が実施した調査の結果をとりまとめたものである。

新 潟 県
南 魚 沼 市

目 次

1	観測結果	1
	(1) 水準測量	
	(2) 観測井	
2	最近の地盤沈下の状況等	2
3	水準測量成果表	5
4	観測井一覧表及び位置図	13
5	地下水位及び収縮量一覧表	19
6	水準測量路線図及び地盤変動図	25
	(1) 水準測量路線図	
	(2) 地盤変動図 (1年)	
	(3) " (5年)	
	(4) " (43年)	
7	主要観測井地下水位及び収縮量時系列変化図	35