

上越地区の地盤沈下(50)

令和3年3月

新潟県県民生活・環境部

は じ め に

この資料は、令和2年度における新潟県上越地区の地盤沈下に係る調査について、下記機関が実施した調査の結果をとりまとめたものである。

国土交通省北陸地方整備局
国土交通省国土地理院北陸地方測量部
新 潟 県
上 越 市

目 次

1	観測結果	1
	(1) 水準測量	
	(2) 観測井	
2	最近の地盤沈下の状況等	2
3	水準測量成果表	7
4	観測井一覧表及び位置図	21
5	地下水位及び収縮量一覧表	27
6	水準測量路線図及び地盤変動図	35
	(1) 水準測量路線図	
	(2) 地盤変動図 (1年間)	
	(3) " (5年間)	
	(4) " (52年間)	
7	主要観測井地下水位及び収縮量時系列変化図	45